

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày 15 tháng 7 năm 2024

Địa điểm: Công ty Thuận Đạo, KCN TĐMR, xã Long An

I./ Thành Phần Tham Dự :

1./ Đại diện Điện lực Cần Đức:

Ông (Bà): Phạm Chấn Hùng, Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Ông (Bà): , Chức vụ:

2./ Đại diện: Công ty Thuận Đạo

Ông (Bà): Nguyễn Ngọc Hay, Chức vụ: Trại kỹ thuật

Ông (Bà): , Chức vụ:

3./ Đại diện:

Ông (Bà): , Chức vụ:

Ông (Bà): , Chức vụ:

II./ Nội dung :

Căn cứ sự cố thiết bị của Cty Thuận Đạo ngày 11/7/2024 (tính từ biên bản làm việc) và sự cố ngày 11/5/2024 của Cty Thuận Đạo.

Dùng lực Cần Đức phải hợp Cty Thuận Đạo kiểm tra và ghi nhận:

- Sự cố ngày 11/5/2024 bị phóng điện ở VB

- Sự cố ngày 11/5/2024 gây sự cố mất điện:

+ Ở VB bị phóng điện

+ Ở HBS bị phóng điện gây cháy

+ Ở MBA bị phóng điện

+ Toàn bộ hệ thống nhà trạm có nhiều bụi, khói bốc

và sinh ra ngay cơ sở của Cty Thuận Đạo

+ Các MBA khô có nhiều bụi, tỏa trên thân MBA

Qua đó, ĐLCT yêu cầu khách hàng (Cty Thuận Đạo)

thực hiện vì có chức năng thực hiện khác phục như sau:

+ Kiểm tra, thay thế ở VB bị phóng điện

+ Thay thế HBS bị phóng điện

+ Thay thế MBA bị phóng điện

+ Sửa chữa / Thay thế MBA 1600kVA bị hỏng
+ Kiểm tra, đo PD cấp ngầm thuộc 02 hệ thống VCB
+ Lắp lại hoặc vẽ ảnh lại các nhà trạm, MBA, thiết
bị để làm báo cáo hành và

Đề nghị Công ty Shun Dao thực hiện các mục nêu trên,
trước khi thi công. Đơn vị Công được tạo lập văn hành

* H. Kế toán của Công ty Shun Dao:

* Đề nghị Giám đốc Công ty cho phép chi trả 50% tổng
cường công suất 1600kVA - loại đầu để thay thế MBA bị hư hỏng
trong thời gian sửa chữa.

* Thông nhất ý kiến phía ĐLCP.

+ Về Sinh học của BGD giúp đỡ việc Vệ Sinh.



Đại diện.....